

Verpackungshinweise – Informationen für Kunden

1.1 Lagerbedingungen

Bewahren Sie die Rollen so lange wie möglich in der Originalverpackung auf und verpacken Sie unbenutztes Material wieder neu.

Die Originalverpackung (z.B. Schrumpfhut) muss unbeschädigt sein und in einem trockenen Innenraum ohne UV Einstrahlung gelagert werden.

Wir empfehlen Lagerbedingungen von 20°C ($\pm 10^\circ\text{C}$) und 50% Luftfeuchtigkeit.

1.2 Transport

Um Beschädigungen und Teleskopieren der Rolle zu vermeiden, verwenden Sie für den Transport geeignete Geräte.

Prüfen Sie eingehende Waren auf Transportschäden. Bei beschädigter Ware informieren Sie den LKW-Fahrer über den Schaden und machen Sie Fotos, um die Nichtkonformität zu dokumentieren.

Vergessen Sie bitte nicht, den Schaden auf den Papieren des LKW-Fahrers zu vermerken (CMR-Frachtbrief). Transportversicherungen erkennen ohne einen solchen Vermerk keine Ansprüche an!

1.3 Feuchtigkeit (betrifft papierbasierte Release Liner)

Papier ist ein Naturprodukt, das aus Zellulosefasern besteht und dazu neigt, sich mit Feuchtigkeit ins Gleichgewicht zu bringen.

Feuchtigkeitsaufnahme/Desorption kann zu Welligkeit und langen Rändern führen, was zu schlechten Ergebnissen in Ihrem Beschichtungsprozess und Ihrem Endprodukt führt.

Daher ist es sehr wichtig, dass das Material in der mitgelieferten Verpackung aufbewahrt wird. Bitte achten Sie bei der Entnahme von Proben darauf, das Produkt wieder einzupacken, um ein ungleichmäßiges Feuchtigkeitsprofil zu vermeiden.

1.4 Teleskopieren

Teleskopieren tritt vorwiegend bei beidseitig silikonisierten Produkten auf. Für diese Produkte empfehlen wir die Verwendung von Seitenscheiben bei der Produktion, um ein Teleskopieren zu verhindern.

Geben Sie nicht zu viel Zug in Bahnrichtung und vermeiden Sie Kraft in Richtung der Hülse.

Auch hier ist eine korrekte Verpackung (Originalverpackung und Wiederverpackung!) wichtig.